



**КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)**

Улица Брянская, д. 9, Москва, 121059
Телефон: (499) 240-03-12, факс (499) 240-20-12
E-mail: stroinadzor@mos.ru, <http://www.mos.ru/stroinadzor/>
ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390
ИНН/КПП 7730544207/773001001

19.03.2018 № 09-1688/18-1

на № _____ от _____

Председателю Московского
Регионального отделения
партии «Яблоко»

С.С. Митрохину

ул. Пятницкая, д. 28,
Москва, 119017

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Комитет государственного строительного надзора города Москвы рассмотрел Ваше обращение от 15.02.2017 № 900/М-01 по вопросу строительства объекта, расположенного по адресу: Петровский б-р, д. 17/1, и сообщает.

Строительство осуществляется по согласованному и утвержденному в установленном порядке проекту, имеющему положительное заключение Мосгосэкспертизы от 18.05.2017 № 77-1-1-3-1419-17, и разрешению на строительство, оформленному Мосгорнаследием от 07.06.2017 № 77-203000-000043-2017 сроком действия до 07.05.2019, в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

До начала выполнения работ по реконструкции здания застройщиком ООО «Брилар» были выполнены работы по инженерно-техническому обследованию жилого дома, расположенному по адресу: 1-й Колобовский пер., д. 10, стр. 1.

По результатам инженерно-технического обследования здания по адресу: Москва, 1-й Колобовский пер., д. 10, стр. 1, были зафиксированы вертикальные и горизонтальные трещины по стенам здания, а также разрушение кирпичных стен в подвале с выпадением раствора.

В соответствии с заключением Мосгосэкспертизы и инженерно-технического обследования здания, выполненного ООО «Юнипро», техническое состояние здания, расположенного по данному адресу, оценивается как работоспособное.

Дополнительных мероприятий по ремонту стен и усилению фундаментов жилого дома проектом не предусмотрено.

Заказчиком ООО «ПроектТехСтрой» заключен договор со специализированной организацией ООО «ГЕОПРО» на выполнение работ по геотехническому мониторингу за зданиями, попадающими в зону влияния реконструируемого объекта.

В соответствии с выводами технического отчета за февраль 2018 года, осадки марок не превышают предельно допустимых значений.

Заместитель председателя

А.Б. Пирогов